

TREVIRKE

Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstillter minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 sjekklister A20

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Det er forutsatt at informasjonen i A20 listen er kjent. **Feilaktige opplysninger kan få juridiske etterspill.**

PRODUSENT:

Kjeldstad Trelast AS

HANDELSNAVN:

Byggtre (Høvellast)

PRODUKT ID:

Konstruksjonsvirke, Utvendig Kledning, Innvendig Panel, Annen Høvellast

Følgende stoffer skal unngås¹:

Kreosot, Arsen og Krom

Det bekreftes at følgende stoffer ikke finnes i det aktuelle produktet.

¹ Merk de uønskede stoffene kan forekomme med alternative betegnelser. Se fullstendig sjekklister A20 i BREEAM NOR 2016 Teknisk Manual SD5075NOR Ver 1.1/02.05.2017

ROLF SOLBERG

ADM DIR

30.09.2020

Juridisk ansvarlig:

Stilling:

Dato:

Signatur: 