



Mood Professional Finish er en halvblank maling til dør, list, tre og panel - og også metalloverflater - innendørs. Den er meget enkel å påføre og gir et vakkert, svært jevnt, hardt og slitesterkt resultat.

SÅNN GJØR DU

Umalte flater: Sørg for at underlaget er tørt, rent og støvfritt. Reparer eventuelle skader med Beckers sparkel for tre. Slip med middels fint sandpapir. Grunn med grunning for tre og panel.

Malte flater: Fjern først støv, skitt og løs maling. Rengjør overflaten med Beckers Malervask som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers sparkel for tre. Blanke flater mattslipes med fint sandpapir. Grunn med grunning for tre og panel. Det er ikke nødvendig å grunne flater i god stand.

Bruk Heftgrunn til metall- og fabrikkmalte eller ikke-sugende overflater.

Påfør 1-2 strøk med Mood Professional Finish - med pensel eller sprøyte. Slip mellom strøkene med fint sandpapir eller fiberrens for ekstra godt sluttresultat. På store flater kan det brukes rulle. Unngå rulle med skumgummi da den drar luft ned i malingen. Jevn ut malingen med en flat fordriver-pensel.

VIKTIG

Rør malingen grundig fra bunnen.

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn +8°C

Vent ca. 7 døgn med tyngre belastning av flaten.

Se beckers.no for mer informasjon.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	Akrylat
VERKTØY	Pensel, rulle eller sprøyte
GLANS	Halvblank
MATERIALFORBRUK	8-10 m ² /liter
MALINGSTEMPERATUR	Fra +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	Klebefri etter ca 2 t. Kan males over etter ca 4 t.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Grenseverdi (Kat A/a): 130 g/l (2010).
VOC	Produktets VOC: < 130 g/l.

TÅLER IKKE FROST

VEDLIKEHOLDSRÅD

Vanlig vedlikehold: Rengjør flaten med et rengjøringsmiddel eller oppvaskmiddel og skyll med lunkent vann. For best resultat, vask hele flaten ned fra og opp og så luften godt for at flaten skal tørke raskere.

Flekkfjerning: Bruk vanlig rengjøringsmiddel. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løseløsemiddel eller sprit.

Forbedring: Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen. For optimalt resultat, reparer alltid hele flaten for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. For å fjerne flekker, forsøk å etterligne flatens/malingens penselstruktur for å redusere risikoen for struktur-, farge- og glansforskjeller.

Annet: De endelige egenskapene til tre- og panelmaling oppnås først etter ca. 3 dager ved normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til og å rengjøre flatene til dør-, list- og panelmalingen er ferdig herdet.