






MERKUR


FOR FASTE TAK



For norske forhold




Rask • Stabil • Stiv • Enkel • Skrue-fri




Mål og marker høyden for vegglisten. Marker Merkur profilens (bæreskinne) posisjon (max 1200 mm, se tabell) og posisjonen for innfesting (max 1200 mm, se tabell)


OBS! Første Merkur profil max 1/3 av henger avstand (G) se skisse




Monter festet (C.033) på hengeren (4 mm) og monter hengeren, mål høyden, enklest med laser. Klikk innfesting i Merkur profilen, skjøt Merkur profilen med skjøtestykke (C.125). For å tilpasse lengden kapp med plate saks.



Klikk fast C-profilen med c/c ut fra plateprodusentens anvisning. Skjøt c-profilen minimum 100 mm fra Merkur profilen om mulig. Tilpass lengden kapp med plate saks.



Finjuster høyden, enklest med laser. Start og skru fast plate materialet. Merkur er ett komplett system med flere ulike innfestinger. Se baksiden på dette bladet.



HIMLINGENS TOTALE VEKT (Kg/m²)

Mindre enn 10
Mellom 10 og 15
Mellom 15 og 30
Mellom 30 og 50

AVSTAND HENGERE - G (mm)

1200
900
750
600

HIMLINGENS TOTALE VEKT (Kg/m²)

Mindre enn 15
Mellom 15 og 30
Mellom 30 og 50


AVSTAND C/C PROFILER - P (mm)








1200
1000
750

c/c avstand på C-profil ut fra plateprodusentens anvisninger

Minste monteringshøyde till underkant profilen

Med C.033 Justerbart feste 153 mm
Med direkte skrudd Merkur profil + C50 57 mm
KLIPSFESTE / C.056 klipsfeste monteres med hull for gjengestag M6 34 mm



PROFIL	BENEVNELSE	BENEVNELSE	MÅL (mm)			CA MEDGÅR per kvm
			Bredde	Høyde	Lengde	
	Profil C 50 x 27 Ståltykkelse 0,6 mm					c/c avstand
	Knekt kantt					400 450 600
	Galvanisert					
		CD50276S				
			48	27	3000	2,5 2,2 1,7 LM
	SORT	CD50276S NMAT				
	Merkur profil					avhengig av vekt
	for profil C 50 x 27					c/c 1200
	CD50276S					10 kg
		UD274007	27	40	3000	0,9 LM
	Vegglist					
	for profil C 50 x 27					
	Ståltykkelse 0.6 mm					utfra rommets omkrets
		UD284806	28	27/48	3000	
	Justerbart feste for					
	4 mm pendel					
	til Merkur UD274007					
		C.033			Antall pr kartong	ca 0,8 stk
					100	beror på c/c avstand
						bæreprofil
	Skjøtestykke					
	til Merkur UD274007					
		C.125			Antall pr kartong	ca 0,3 stk
					100	beror på c/c avstand
						bæreprofil
	Skøtestykke					c/c avstand
	til CD5027					400 450 600
		C.009			Antall pr kartong	0,8 0,7 0,5 stk
					100	
	Justerbart feste for					
	4 mm pendel					
	til CD5027					
		C.090			Antall pr kartong	
					100	
	Clipsfeste med gjenge					
	hull MA6					
	til CD5027					
		C.056			Antall pr kartong	
					100	
	Pendel 4 mm Type 90 med krok	C.040 V	Lengde	HENGERE 125 MM	Antall/bunt	
		C.017 V		HENGERE 250 MM	100	
		C.041 V		HENGERE 375 MM	100	
		C.018 V		HENGERE 500 MM	100	
		C.042.V		HENGERE 750 MM	100	0,8 stk
		C.019 V		HENGERE 1000 MM	100	
		C.043 V		HENGERE 1500 MM	100	
		C.044 V		HENGERE 2000 MM	100	
		C.140 V		HENGERE 2500 MM	50	
		C.138 V		HENGERE 3000 MM	50	
		C.139 V		HENGERE 4000 MM	50	
	Justerbart direktefeste til C50 profil	C.131	Høyde	40 mm	Antall / kartong	
		C.130		60 mm	100	
		C.129		80 mm	100	
		C.126		120 mm	100	