

NOBB MELLOMGRUPPE 0510: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe: 0511100 - 0511650

1. ARBEIDSMILJØET**Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.**

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger

Ingen

Førstehjelpstiltak

Ingen

Eventuelle kommenter til produktets kjemikalier/ingredienser

Ikke relevant

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift).

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

De fleste muggsopper trives best ved noen få plussgrader og opp til høy værelsestemperatur. Noen underarter kan gi lungeinfeksjoner. Sørg for at treverk ikke står ubehandlet i fuktige miljøer.

2. INNEMILJØET**Emisjonsfaktor (EF)** Ingen opplysninger.

Flyktige organiske forbindelser (TVOC): ikke relevant

Formaldehyd (H₂CO): ikke relevant

Ammoniakk (NH₃): ikke relevant

Kreftfremkallende stoffer: ikke relevant

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Foreligger ikke.

Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.

Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.

Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimarelevant tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

3. MILJØVURDERING, MILJØDEKLARASJONER / MILJØMERKER**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)**

Ikke beregnet.

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer

Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette. Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

NOBB MELLOMGRUPPE 0510: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET	
Nobb Undergruppe:	0511100 - 0511650

4. MILJØPÅVIRKNING	
<p>Emisjon Se kapittel 2, innemiljøet.</p> <p>Påvirkningsindeks Foreligger ikke.</p> <p>Ressursutnyttelse Produktet består av fornybare ressurser.</p> <p>Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste ☹</p>	
5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING	
Produktet består av rent trevirke av furu som kan være overflatebehandlet.	
6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431	
<p>Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke. Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1141 0400 0600 _ _ _ _ Øvrige opplysninger Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.</p>	
7. ANSVARLIG FIRMA	
Produsent/importør Organisasjonsnr. Adresse Postnr. og poststed Telefon Telefaks E-post Internettadresse	Barkevik Bruk AS NO 933 667 901 MVA Sønsebergveien 2 3295 Helgeroa 33 18 92 90 33 18 92 97 post@barkevik.no www.barkevik.no