

Legge-
anvisning

Evolay

September 2014



Forutsetninger

Undergulvet må være rent, tørt og jevnt samt fritt for sprekker. Flekker av farge, olje eller lignende som påvirker vedheft må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging. Ved legging av dette produktet må RF i underlag av normal konstruksjonsbetong **ikke overskride 85 % RF** målt i henhold til den gjeldende utgaven av NS 3420. Merk at denne verdien gjelder kun for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturreør i gulv og lignende. Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved +20°C), slik at bevegelser som oppstår ikke kan forårsake skader.

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur aldri overstiger 27°C.

Håndtering/oppbevaring

Før montering må materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, d.v.s. en temperatur på minst 18°C. Relativ luftfuktighet skal være 30–60 %.

Ruller oppbevares stående.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig.

Ved sparkling må utsparklingen av gulvet oppfylle kravene fra gjeldende utgave av NS 3420. **OBS!** Om du bruker 2-komponent polyestersparkel kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenn og lignende kan forårsake misfarging gjennom migrering.

Legging

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur +18°C. Den relative luftfuktigheten i rommene skal være 30–60%.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er fullført.

Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets dimensjoner.

Om du bruker materialer fra flere ruller skal disse ha samme produksjonsnummer og bør brukes i nummerrekkefølge.

Lengden må endesnus for å unngå fargeforskjell.

Evolay skal i størst mulig grad våtlimes på sugende underlag. I spesielle tilfeller kan sen våtliming være nødvendig. Sen våtliming medfører dårligere vedheft.

Produktet hellimes med gulv og vegglim eller lim tilpasset produktet. Kontroller med limleverandøren før du starter leggingen. Bruk lim med god vedheft i hulki.

Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Sveising

Produktet må trådsveises med fargetilpasset tråd.

Skjøter må freses eller skrapes før du sveiser. Fresing/skrapping må ikke gjøres dypere enn maksimalt 2/3 av vinylbeleggets tykkelse.

For å unngå unødig varmepåvirkning på gulvbeleggets overflatesjikt nærmest skjøten anbefaler vi at du alltid bruker Tarketts hurtigsveisemunestykke med smal utblåsing.

Sveisetråden må kjøles ned før du renskjærer. Renskjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt satt opp og ikke skader vinylbeleggets overflate.

Du får best resultat hvis du ikke sveiser før limet har tørket, vanligvis 24–48 timer etter legging. Før du begynner å sveise, kan du prøve deg frem på en løs bit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester, og at det ikke er dannet slipp eller blærer etter monteringen.

Vedlikeholdsråd

Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Unngå å teipe beskyttelsesplasten direkte på gulvet. Limet på teipen kan påvirke gulvet negativt og enkelte limtyper er vanskelig å få bort.

Merk at gulvet som nylig er lagt er ekstra følsomt for store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første dagene kan gi varige inntryksmerker.

Spesielle rengjøringsråd finner du på www.tarkett.no.

Information

DANMARK

Tarkett A/S

Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE

Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND

Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE

Tarkett AB

Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



Tarkett

www.tarkett.com